

**Информация МБОУ "СШ № 39" об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности п
на 01.10.2022**

Главное управление МЧС России, пожарный надзор - предписание № 18/1 от 10.02.2022г.

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
1	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		1	ч.1 ст. 88 №123-ФЗ На 4 этаже п. №18 (склад) не имеет требуемого предела огнестойкости. ч.4.ст.4 3 123 - ФЗ Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.		Выполнено
2	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		2	ч.1 ст. 88 №123-ФЗ На 4 этаже п. №22 (склад) не имеет требуемого предела огнестойкости. ч.4.ст.4 3 123 - ФЗ Не предоставлена документация подтверждающая соответствие двери требованиям 123-ФЗ.		Выполнено
3	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		3	ч.1 ст. 60 №123-ФЗ, ч.2 ст. 60 №123-ФЗ, п.4.4.1СП 9.13130.2009 Не проводится ежегодное взвешивание углекислотных огнетушителей		Выполнено
4	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40	22,5	4	п.25 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" Не представлена техническая документация (сертификат соответствия) на отделочные материалы стен п. № 22 (танцевальный зал)		Выполнено

5	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40	0	5	п.25 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" Не представлена техническая документация (сертификат соответствия) на напольное покрытие п. № 22 (танцевальный зал)	Выполнено
6	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		6	п.26 п/п "ж" Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода п. № 9 в п. № 18 не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Выполнено
7	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		7	п.26 п/п "ж" Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода п. № 9 в п. № 5 не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Выполнено
8	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		8	п.26 п/п "ж" Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода п. № 23 в п. № 37 не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Выполнено
9	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		9	п.17 п/п "б" Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация об испытании ограждений на крышах	Выполнено

10	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		10	п.30 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке средств индивидуальной защиты		Выполнено
11	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		11	п.54 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения безопасности и пожаротушения		Выполнено
12	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		12	п.95 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация об обработке деревянных конструкций		Выполнено
13	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		13	п.48 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения		Выполнено
14	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		14	п.50 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о перекатке пожарных рукавов противопожарного водоснабжения		Выполнено

15	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		15	п.12 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На техническом этаже , на двери п.№ 1 отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Выполнено
16	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		16	п.12 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На техническом этаже , на двери п.№ 4 отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Выполнено
17	МБОУ "СШ № 39"	г. Норильск, ул.Игарская, 40		17	п.12 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" На техническом этаже , на двери п.№ 7 отсутствует обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	Выполнено

Директор

Митова

М.Н.Титова

Исполнитель: Черникова Светлана Анатольевна
453562